

6000/600 シリーズ UV ランプの使用に関するご注意

はじめに

ディスコの純正品ではない UV ランプ（以下、非純正品）を使用した場合、弊社では想定できないトラブルが生じるおそれがあります。

対象機種

シリーズ名	対象機種
6000 シリーズ	DFD6240/DFD6340/DFD6341/DFD6450/DFD6240RR 仕様
600 シリーズ	DFD640/DFD641/DFD650/DFD651/DFD680/DFD681 DFD690/DFD691

純正品と非純正品の違い

弊社の装置で使用している UV ランプが生産中止となったため、代替品として DISCO ロゴ入りのオリジナルランプを純正品として販売しています。ランプメーカーからも別の代替品が販売されていますが、照度が不足していたため、弊社では代替不可と判断しました。

	純正品		非純正品
	生産中止部品	弊社の代替品	ランプメーカーの代替品*
外観	 <p>紫色</p>	 <p>白色 DISCO ロゴ入り</p>	 <p>紫色</p>
メーカー 型式	6W : FL6BLB 4W : FL4BLB	6W : FL6BL 4W : FL4BL	6W : FL6BLB/N 4W : FL4BLB/N
パーツ No.	6W : DE AFL6BLB01-0 4W : DE AFL4BLB01-0	6W : DE AFL6BL-02-0 4W : DE AFL4BL-02-0	未登録

*非純正品です。純正品と比較して、照度が約 20%不足しています。
弊社の装置で使用すると、純正品と同じ加工結果を得られないおそれがあります。

非純正品が起因して発生したトラブルの対応について

- ・ 不具合、故障の原因が非純正品にあった場合、不具合、故障の原因を特定するために必要とした調査費の請求とともに、保証期間を終了とさせていただくこともございますので、ご了承ください。
- ・ 保証期間内であっても、非純正品を使用して発生した不具合、故障などの対応は有償となります。

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。
