

Technical Newsletter

#tnl2018-0014j
1 / 1



DFG8540/DFS8960 メンテナンスマニュアル ロボットピックのパーツ No.誤記訂正のお願い

はじめに

DFG8540、および DFS8960 のメンテナンスマニュアルに記載されているロボットピックのパーツ No.に誤りがありました。内容をご確認の上、訂正をお願い申し上げます。

対象となるメンテナンスマニュアル

対象機種	メンテナンスマニュアルのパーツ No.	
DFG8540	日本語	UJLSMJH002A, UJLSMJH002M, UJLSMJH002P, UJLSMJH002S, UJLSMJH002T, UJLSMJH002U, UJLSMJH004A, UJLSMJH004B, UJLSMJH004C, UJLSMJH004D, UJLSMJH004E, UJLSMJH004F, UJLSMJH004G, UJLSMJH004H, UJLSMJH004I
	英語	UJLSMEH002A, UJLSMEH002M, UJLSMEH002P, UJLSMEH002S, UJLSMEH002T, UJLSMEH002U, UJLSMEH004A, UJLSMEH004B, UJLSMEH004C, UJLSMEH004D, UJLSMEH004E, UJLSMEH004F, UJLSMEH004G, UJLSMEH004H, UJLSMEH004I
DFS8960	日本語	UPWSMJH001A, UPWSMJH001B
	英語	UPWSMEH001A, UPWSMEH001B

訂正内容

【DFG8540】

品目		パーツ No. 【誤】	パーツ No. 【正】
ロボットピック	φ4"~8"用 (標準)	LJLL-910218-1 LJLL-910218-0 MOJLL218--B MOJLL218	FJLL-910005-4
	φ6"~8"用	LJLL-910222-1 LJLL-910222-0 MOJLL222--A MOJLL222	FJLL-910006-4
	φ8"専用	LJLL-910224-1 LJLL-910224-0 MOJLL224--A MOJLL224	FJLL-910008-5

【DFS8960】

品目	パーツ No. 【誤】	パーツ No. 【正】
ロボットピック φ8"・12"ワーク用 (標準)	LJSL-910068-2	FJSL-910003-5

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。