

## 旧品番レーザー発振器のリファービッシュ品の提供終了に伴う 新品番への切り替えのお願い

### 対象機種

タイプ D/F/G のレーザー発振器を搭載した DFL7160、DFL7161

### 内容

構成部品の生産終了に伴い、タイプ D/F/G レーザー発振器の旧品番のリファービッシュサービスを終了させていただきます。

- ・旧品番リファービッシュオーダー受け付け終了日：2022年12月22日
- ・新品番のリファービッシュサービスについては継続いたします。
- ・旧品番を搭載した装置をお使いのお客様におきましては、新品番リファービッシュ品へのアップグレードを提供させていただきます。

レーザー発振器	部品	旧品番	新品番
タイプ D	レーザーヘッド	DGLAVEQ3H01-0	DGMAVEQ3H12-0
	パワーサプライ	DGMAVEQXP01-0	DGMAVEQXP04-0
	アンビリカルケーブル	DGLAVEQXZ01-0	DWSQPSA3001-0
タイプ F	レーザーヘッド	DGMAVEQ3H02-0	DGMAVEQ3H06-0
	パワーサプライ	DGMAVEQXP01-0	DGMAVEQXP04-0
	アンビリカルケーブル	DGLAVEQXZ01-0	DWSQPSA3001-0
タイプ G	レーザーヘッド	DGLAVEQ2H01-0	DGMAVEQ2H01-0
	パワーサプライ	DGMAVEQXP01-0	DGMAVEQXP04-0
	アンビリカルケーブル	DGLAVEQXZ01-0	DWSQPSA3001-0

### 新品番リファービッシュ品へのアップグレードについて

レーザーヘッド（リファービッシュ品）、パワーサプライ（新品）、およびアンビリカルケーブル（新品）の新品番を提供させていただきます。

- ・御使用済みのレーザーヘッド、パワーサプライ、およびアンビリカルケーブルは、弊社で回収させていただきます。
- ・新品番リファービッシュ品へのアップグレードは、本通知発行日よりご注文を受け付けます。

### 新旧レーザー発振器の違いについて

- ・光学的な仕様、外形寸法、装置制御部との電氣的な取り合いについては変更ありません。
- ・弊社での受け入れ検査や、出荷前検査、立ち上げ検査、および基準加工などのスペックについては変更ありません。
- ・レーザーヘッドとパワーサプライ間の接続や機能の一部に変更が施されているため、新旧品番間での接続の互換性はありません。そのため旧品番のパワーサプライとアンビリカルケーブルに新品番のレーザーヘッドを接続してご使用いただくことはできません。

# Technical Newsletter

#tnl2020-0002j

# 2 / 2



## 関連するテクニカルニュースレター

---

#tnl2016-0001j 「レーザ発振器変更のお知らせ」 ※2016年3月1日発行  
<https://www.disco.co.jp/jp/support/condition/pdf/TNL2016-0001j.pdf>

## お問い合わせ

---

本件についてのお問い合わせは弊社営業担当、または弊社カスタマーエンジニアまでお願い致します。

---