

DFL7160 装置に搭載される 高速カメラ（特殊仕様）を変更します

お知らせ

部品の生産中止に伴い、DFL7160 に搭載される高速カメラ（特殊仕様）を変更します。



高速カメラの変更内容

旧部品 P/N : DBABG030-01-0 新部品 P/N : DBABG040M00-0

2022 年 6 月出荷分から順次切り替え予定

新旧の比較

カメラ交換に伴い、各種設定が変更になります。下記は、設定変更後の新旧顕微鏡画像です。詳細設定は、弊社カスタマーエンジニアまでお問い合わせをお願いいたします。

旧部品 P/N : DBABG030-01-0	新部品 P/N : DBABG040M00-0
	

現在ご使用の旧部品から新部品への交換対応について

新カメラへの交換をご要望される場合は、有償になります。また、カメラ変更によって交換が必要になる部品、および部品の交換作業も有償になります。詳細は、弊社営業担当にお問い合わせください。

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。