

サージアブソーバー 定期交換のお願い

はじめに

300 シリーズ、500 シリーズ、600 シリーズ、および DTU152 に雷サージ対策として取り付けられているサージアブソーバーは、処理の限界回数を超えると破損するおそれがあります。

サージアブソーバーが破損すると、

- ・発煙する
- ・異臭がする ことがあります。

また、破損したサージアブソーバーはアブソーバーとしての機能をはたさないため、次の雷サージを受けたときに装置が誤動作したり、故障するおそれがあります。

特に雷の多い地域や、電源が不安定な地域に装置を設置している場合は、5年を目安にサージアブソーバーの定期交換を推奨致します。

サージアブソーバーのパーツ No.と対象機種

パーツ No.	対象機種
BNRAV781BXZ2	DAD640・DAD680・DAD690 DFD620・DFD640・DFD650・DFD680・DFD690
DZBRAV78102-00	DAD321・DAD341・DAD361・DAD381・DAD522・DAD562 DAC351・DAC552 DAD640・DAD680・DAD690 DFD620・DFD640・DFD650・DFD660・DFD670・DFD680・DFD690 DAD641・DAD651・DAD681・DAD685・DAD691・DAD695 DFD641・DFD651・DFD681・DFD691 DTU152

サージアブソーバーの取付位置

サージアブソーバーはブレーカ周辺に取り付けられています。

- ・交換は弊社カスタマーエンジニアが行います。

サージアブソーバー



お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当またはサービス拠点までお願いいたします。