




一部装置の表示灯の変更について

お知らせ

一部装置の表示灯が生産中止となり、2018年1月から表示灯を順次変更して装置を出荷します。変更前の表示灯の交換が必要になった場合、変更後の表示灯に交換いたします。

変更前／変更後

表示灯の外観、および寸法が変わります。

	変更前の表示灯		変更後の表示灯
パーツ No.	DHALCE30201-0 (生産中止)	ERPM-010016-0 (生産中止)	ESYM-010006-0
外観			
高さ寸法	228 mm	132 mm*	219 mm

* DFD6040、および DFD6060 は、変更後の表示灯に交換をすると高さ寸法が長くなります。交換する際は、取り付けに必要なスペースの確保をお願いいたします。

対象機種

シリーズ名	対象機種	同時交換部品*
3000 シリーズ	DAD3240／DAD3360／DAD3650／DAD3660	取り付けブラケット
6000 シリーズ	DFD6341	なし
	DFD6560／DFD6760	取り付けブラケット
	DFD6040／DFD6060	外装カバー、接続ケーブル
8000 シリーズ	DFG8390／DFG8830／DTG8460	取り付けブラケット
その他	DPM2140／DPM2190	取り付けブラケット

上記以外の機種の表示灯に変更はありません。

*取り付けブラケットを交換せずに変更後の表示灯を取り付けることも可能ですが、表示灯の銘板が装置の正面から見える状態となります。銘板の向きについてご了承いただいた上でご使用ください。

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。